

**HASZNÁLTGÉP ÁLLAPOT FELMÉRŐ és
ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ LAP
(HASZNÁLT TRAKTOR)**

ÁLLAPOT FELMÉRŐ		ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ (Gép átvételkor)
ÁLTALÁNOS ADATOK		
Tulajdonos neve:	Balaton-Felvidéki Nemzeti Park	
Hány tulajdonosa volt eddig a gépnek?:	1	
Gépkezelők száma:	több	
Gép finanszírozási terheltsége:	semmi	
Gépgyártmánya:	Landini	
Géptípus:	Landpower 165	
Alvázsám:	SWDLP22190	
Motorkód:	J60200939462	
Gyártási év:	2012	
Motorüzemóra:	4506+150 max	
Cséplő üzemóra:		
SZÜKSÉGES OKMÁNYOK		
Törzskönyv száma:		
Fénykép mellékelve:		
Forgalmi engedély száma::	GQ29966	
Fénykép mellékelve:	igen	
Forgalmi rendszám típusa:	fekete	
Forgalmi rendszám száma::	MHZ-482	
Műszaki vizsga érvényessége:	2023.09.23	
MOTOR		
Gyártmány:		
Lökettérfogat /ccm/:	6728	
Teljesítmény /Le/:	165	
Működik:	igen	
Olajsint:	megfelelő	
Olajfolyás:	nincs	
Olajminőség:	elhasznált	
Hűtőfolyadék:	fagyálló	
üzemanyag ellátó:	ép	
Megjegyzés:		
HIDRA.RENDSZ.3PONT		

Emel:	igen	
Süllyeszt:	igen	
Működési sebesség:	megfelelő	
Olajfolyás:	nincs	
Alsókarok:	épek	
Alsó kitámasztó karok:	épek	
Harmadik pont:	ép	
Harmadik pont:	mechanikus	
Front hidraulika:	nincs	
Működési sebesség:		
Front TLT:		
Front kihelyezett hidraulika tömb:		
HIDR.RENSZ.KIH.TÖM.		
Száma:	3	
Típusa:	scv:	
Szabad visszafolyóág:	nincs	
Olajfolyás:	nincs	
Működik:	igen	
Védőgumi:	ép	
Tömbök:	épek	
általános állapot:		
SEBESSÉGVÁLTÓ		
Típusa:	PowerShift	
Fokozatok száma:	36/36	
Maximális sebesség:	40	
Kapcsolható minden fokozat:	igen	
Irányváltó működik-e:	igen	
Irányváltó típusa:	mechanikus	
észlelhető zörej, külső jel:	nincs	
Megjegyzés:		
JÁRÓSZERKEZET		
Első felnik állapota:	megfelelő	
Hátsó felnik állapota:	megfelelő	
Első gumibroncs állapota /%/:	20	
Első gumibroncs sérült:	nem	
Első gumibroncs mérete:	480/70R28	
Első gumibroncs gyártó:	Michelin	
Hátsó gumibroncs állapota /%/:	40	
Hátsó gumibroncs sérült:	nem	
Hátsó gumibroncs mérete:	580/70R38	

Hátsó gumibroncs gyártó:	Michelin	
HEV.JÁRÓSZERKEZET		
Futófelület szélessége /mm/:		
Futófelület állapota /%/:		
Hevederes járószerkezet görgőinek állapota /%/:		
IKERKERÉK		
Felfogatás:		
Első felnik állapota:		
Hátsó felnik állapota:		
Első gumibroncs állapota /%/:		
Első gumibroncs sérült:		
Első gumibroncs mérete:		
Első gumibroncs gyártó:		
Hátsó gumibroncs állapota /%/:		
Hátsó gumibroncs sérült:		
Hátsó gumibroncs mérete:		
Hátsó gumibroncs gyártó:		
ÁPOLÓK.GARN		
Első felnik állapota:		
Hátsó felnik állapota:		
Első gumibroncs állapota /%/:		
Első gumibroncs sérült:		
Első gumibroncs mérete:		
Első gumibroncs gyártó:		
Hátsó gumibroncs állapota /%/:		
Hátsó gumibroncs sérült:		
Hátsó gumibroncs mérete:		
Hátsó gumibroncs gyártó:		
ELEKTROMOSSÁG		
üzemi feszültség rendelkezésre áll:	igen	
üzemi feszültség értéke:		
Akkumulátor állapota:	jó állapotú használt	
önindító:	jó	
Töltés:	van	
VIL. BER. ÁLLAPOTA		
Típusa:	halogén	
Sérülésmentes:	Igen	
Működőképes:	igen	
Sárgavillogók száma /db/:	0	
Egyéb észrevétel:		
FÉKRENDSZER		
Fék hatásosan működik:	igen	
Hiba oka:		
Rendelkezik légfékrendszerrel:	mindkettő	
Légnyomásmérő működik:	igen	

Külső meghibásodás a fékrendszer elemein:	nem, mégpedig:	
Egyéb észrevétel:		
HAJTÁS		
Differenciálmű, véglehajtás:	működik	
Differenciálmű zöreje:	nincs	
Mellsőhajtás:	működik	
Mellsőhajtás zöreje::	nincs	
Rugózott mellsőhíd:	nem	
Egyéb megjegyzés:		
VEZETŐFÜLKE		
Kezelőelemek:	épek	
Légkondicionáló:	működik	
Légkondicionáló típusa:	manuális	
Monitor:	nincs	
Antenna:	nincs	
AMS előkészítés:		
üvegezés:	ép	
Ajtó:	záródik	
Rádió:	ép, gyártmánya:	
Kárpit:	ép	
Vezetőülés:	megfelelő	
Vezetőülés típusa:	levegős	
Segédülés:	van	
Fülkerugózás:		
Egyéb észrevétel:		
ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT		
Külső megjelenés::	Megkímélt	
Külső karosszéria elemek:	megvannak	
Gázolajszint:	negyedig	
Egyéb megjegyzés:		
ÁLT. GÉP TARTOZÉK		
Sárvédők:	sérülésmentes	
Mellső pótsúlyok száma /db/:	19	
Mellső pótsúlyok tömege /kg/db/:	42	
Pótsúlyok kivitele:	gyári	
Pótsúlyok állapota:	ép	
Kerékpótsúlyok száma /db/:		
Kerékpótsúlyok tömege /kg/:		
Vonófej:	automata	
Alsóhúzó:	van	
Pick up hitch:		

TLT:	540	
Kezelési utasítás:	nem	
Alkatrész katalógus:	nem	
Homlokrakodó:	nincs	
Homlokrakodó munkaeszköz:		
Egyéb:	Az ár +150 óráig él.	
EGYÉB MEGJEGYZÉSEK		

GYÖRSZEMERE, 2022 év 03 hó 16 nap

A fenti állapotfelmérés a valóságnak megfelel, az itt felvett adatokat tudomásul vettem.

Kijelentem, hogy a gépet felértékelt állapotban, tisztán fogom átadni a KITE Zrt.-nek.

Tulajdonos v. megbízottja

Balaton-Felvidéki Nemzeti Park

Név

Aláírás

A KITE Zrt. részéről a felmérést, felértékelést végezte:

Farkas Tamás

Név

aláírás

KITE Zrt. képviselő

Kijelentem, hogy a gépet az állapotellenőrzés során rögzítetteknek megfelelően adom át a KITE Zrt.-nek.

Tulajdonos v. megbízottja

Név

Aláírás

A KITE Zrt. részéről az állapotellenőrzést végezte:

Szili Zsolt

Név

aláírás
KITE Zrt.

KITE Zrt.
4181 Nádudvar, Bem J. u. 11.
Adószám: 10668586-2-09
510.