

**HASZNÁLTGÉP ÁLLAPOT FELMÉRŐ és
ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ LAP
(HASZNÁLT TRAKTOR)**

| ÁLLAPOT FELMÉRŐ | | ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ (Gép átvételkor) |
|--|--------------------------------|---|
| ÁLTALÁNOS ADATOK | | |
| Tulajdonos neve: | Balaton-Felvidéki Nemzeti Park | |
| Hány tulajdonosa volt eddig a gépnek?: | 1 | |
| Gépkezelők száma: | több | |
| Gép finanszírozási terheltsége: | semmi | |
| Gépgyártmánya: | Landini | |
| Géptípus: | Landpower 165 | |
| Alvázsám: | SWDLP22190 | |
| Motorkód: | J60200939462 | |
| Gyártási év: | 2012 | |
| Motorüzemóra: | 4506+150 max | |
| Cséplő üzemóra: | | |
| SZÜKSÉGES OKMÁNYOK | | |
| Törzskönyv száma: | | |
| Fénykép mellékelve: | | |
| Forgalmi engedély száma:: | GQ29966 | |
| Fénykép mellékelve: | igen | |
| Forgalmi rendszám típusa: | fekete | |
| Forgalmi rendszám száma:: | MHZ-482 | |
| Műszaki vizsga érvényessége: | 2023.09.23 | |
| MOTOR | | |
| Gyártmány: | | |
| Lökettérfogat /ccm/: | 6728 | |
| Teljesítmény /Le/: | 165 | |
| Működik: | igen | |
| Olajsint: | megfelelő | |
| Olajfolyás: | nincs | |
| Olajminőség: | elhasznált | |
| Hűtőfolyadék: | fagyálló | |
| üzemanyag ellátó: | ép | |
| Megjegyzés: | | |
| HIDRA.RENDSZ.3PONT | | |

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| Emel: | igen | |
| Süllyeszt: | igen | |
| Működési sebesség: | megfelelő | |
| Olajfolyás: | nincs | |
| Alsókarok: | épek | |
| Alsó kitámasztó karok: | épek | |
| Harmadik pont: | ép | |
| Harmadik pont: | mechanikus | |
| Front hidraulika: | nincs | |
| Működési sebesség: | | |
| Front TLT: | | |
| Front kihelyezett hidraulika tömb: | | |
| HIDR.RENSZ.KIH.TÖM. | | |
| Száma: | 3 | |
| Típusa: | scv: | |
| Szabad visszafolyóág: | nincs | |
| Olajfolyás: | nincs | |
| Működik: | igen | |
| Védőgumi: | ép | |
| Tömbök: | épek | |
| általános állapot: | | |
| SEBESSÉGVÁLTÓ | | |
| Típusa: | PowerShift | |
| Fokozatok száma: | 36/36 | |
| Maximális sebesség: | 40 | |
| Kapcsolható minden fokozat: | igen | |
| Irányváltó működik-e: | igen | |
| Irányváltó típusa: | mechanikus | |
| észlelhető zörej, külső jel: | nincs | |
| Megjegyzés: | | |
| JÁRÓSZERKEZET | | |
| Első felnik állapota: | megfelelő | |
| Hátsó felnik állapota: | megfelelő | |
| Első gumibroncs állapota /%/: | 20 | |
| Első gumibroncs sérült: | nem | |
| Első gumibroncs mérete: | 480/70R28 | |
| Első gumibroncs gyártó: | Michelin | |
| Hátsó gumibroncs állapota /%/: | 40 | |
| Hátsó gumibroncs sérült: | nem | |
| Hátsó gumibroncs mérete: | 580/70R38 | |

| | | |
|---|----------------------|--|
| Hátsó gumibroncs gyártó: | Michelin | |
| HEV.JÁRÓSZERKEZET | | |
| Futófelület szélessége /mm/: | | |
| Futófelület állapota /%/: | | |
| Hevederes járószerkezet görgőinek állapota /%/: | | |
| IKERKERÉK | | |
| Felfogatás: | | |
| Első felnik állapota: | | |
| Hátsó felnik állapota: | | |
| Első gumibroncs állapota /%/: | | |
| Első gumibroncs sérült: | | |
| Első gumibroncs mérete: | | |
| Első gumibroncs gyártó: | | |
| Hátsó gumibroncs állapota /%/: | | |
| Hátsó gumibroncs sérült: | | |
| Hátsó gumibroncs mérete: | | |
| Hátsó gumibroncs gyártó: | | |
| ÁPOLÓK.GARN | | |
| Első felnik állapota: | | |
| Hátsó felnik állapota: | | |
| Első gumibroncs állapota /%/: | | |
| Első gumibroncs sérült: | | |
| Első gumibroncs mérete: | | |
| Első gumibroncs gyártó: | | |
| Hátsó gumibroncs állapota /%/: | | |
| Hátsó gumibroncs sérült: | | |
| Hátsó gumibroncs mérete: | | |
| Hátsó gumibroncs gyártó: | | |
| ELEKTROMOSSÁG | | |
| üzemi feszültség rendelkezésre áll: | igen | |
| üzemi feszültség értéke: | | |
| Akkumulátor állapota: | jó állapotú használt | |
| önindító: | jó | |
| Töltés: | van | |
| VIL. BER. ÁLLAPOTA | | |
| Típusa: | halogén | |
| Sérülésmentes: | Igen | |
| Működőképes: | igen | |
| Sárgavillogók száma /db/: | 0 | |
| Egyéb észrevétel: | | |
| FÉKRENDSZER | | |
| Fék hatásosan működik: | igen | |
| Hiba oka: | | |
| Rendelkezik légfékrendszerrel: | mindkettő | |
| Légnyomásmérő működik: | igen | |

| | | |
|---|-----------------|--|
| Külső meghibásodás a fékrendszer elemein: | nem, mégpedig: | |
| Egyéb észrevétel: | | |
| HAJTÁS | | |
| Differenciálmű, véglehajtás: | működik | |
| Differenciálmű zöreje: | nincs | |
| Mellsőhajtás: | működik | |
| Mellsőhajtás zöreje:: | nincs | |
| Rugózott mellsőhíd: | nem | |
| Egyéb megjegyzés: | | |
| VEZETŐFÜLKE | | |
| Kezelőelemek: | épek | |
| Légkondicionáló: | működik | |
| Légkondicionáló típusa: | manuális | |
| Monitor: | nincs | |
| Antenna: | nincs | |
| AMS előkészítés: | | |
| üvegezés: | ép | |
| Ajtó: | záródik | |
| Rádió: | ép, gyártmánya: | |
| Kárpit: | ép | |
| Vezetőülés: | megfelelő | |
| Vezetőülés típusa: | levegős | |
| Segédülés: | van | |
| Fülkerugózás: | | |
| Egyéb észrevétel: | | |
| ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT | | |
| Külső megjelenés:: | Megkímélt | |
| Külső karosszéria elemek: | megvannak | |
| Gázolajszint: | negyedig | |
| Egyéb megjegyzés: | | |
| ÁLT. GÉP TARTOZÉK | | |
| Sárvédők: | sérülésmentes | |
| Mellső pótsúlyok száma /db/: | 19 | |
| Mellső pótsúlyok tömege /kg/db/: | 42 | |
| Pótsúlyok kivitele: | gyári | |
| Pótsúlyok állapota: | ép | |
| Kerékpótsúlyok száma /db/: | | |
| Kerékpótsúlyok tömege /kg/: | | |
| Vonófej: | automata | |
| Alsóhúzó: | van | |
| Pick up hitch: | | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|--|
| TLT: | 540 | |
| Kezelési utasítás: | nem | |
| Alkatrész katalógus: | nem | |
| Homlokrakodó: | nincs | |
| Homlokrakodó munkaeszköz: | | |
| Egyéb: | Az ár +150 óráig él. | |
| EGYÉB MEGJEGYZÉSEK | | |
| FELÉRTÉKELÉSI ÁR: | 10.000.000 Ft + ÁFA | |
| | | |
| | | |
| | | |

GYÖRSZEMERE, 2022 év 03 hó 16 nap

A fenti állapotfelmérés a valóságnak megfelel, az itt felvett adatokat tudomásul vettem.

Kijelentem, hogy a gépet felértékelt állapotban, tisztán fogom átadni a KITE Zrt.-nek.

Tulajdonos v. megbízottja

Balaton-Felvidéki Nemzeti Park

Név

Aláírás

A KITE Zrt. részéről a felmérést, felértékelést végezte:

Farkas Tamás

Név

aláírás

KITE Zrt. képviselő

Kijelentem, hogy a gépet az állapotellenőrzés során rögzítetteknek megfelelően adom át a KITE Zrt.-nek.

Tulajdonos v. megbízottja

Név

Aláírás

A KITE Zrt. részéről az állapotellenőrzést végezte:

Szili Zsolt

Név

aláírás

KITE Zrt.

KITE Zrt.
4181 Nádudvar, Bem J. utca
Adószám: 10668586-2-09

510.